



Madrid 5 de febrero de 2019

Estimadas familias:

Les comunicamos que debido a la falta de potencia en el suministro eléctrico de cocina y hasta que esta deficiencia sea subsanada por parte de las administraciones correspondientes (Junta Municipal y Comunidad de Madrid) pueden existir variaciones en el menú que se oferta a los alumnos.

Este problema no es nuevo en el centro, pero cada vez se produce con una mayor frecuencia. Hasta ahora únicamente y de forma ocasional, hemos tenido que variar el orden de los platos sirviendo el segundo plato en lugar del primero, o distribuir el uso de los aparatos eléctricos de la cocina. Pese a ello, les informamos que en ningún caso se ha visto afectada la calidad del servicio.

Además, como desconocemos la temporalidad necesaria para solventar el problema, aunque desde las distintas administraciones nos han respondido que están intentando resolverlo, hemos establecido un protocolo junto con la empresa Serunión para asegurar adecuadamente el servicio de comida aunque se produjera un fallo total o parcial en el suministro eléctrico.

Atentamente,  
El Equipo Directivo